

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(заклад загальної середньої освіти)



Повна назва навчального закладу **Буринська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 імені В.М.Кравченка Буринської міської ради Сумської області**

Адреса закладу 41700, м.Буринь, вул.Макаренка,3

Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу

Надженко Лідія Олександрівна

Засіб зв'язку (тел., e-mail) 2-14-93, burinscool1@ukr.net

1. Рік вводу в експлуатацію 1960
2. Проектна потужність 800
3. Загальна площа земельної ділянки, на якій розташовано заклад 2,5719 га.
Акти на земельну ділянку (так/ні) так, серія ЯЯ №282279 від 17.03.2008 р.
4. Рік реконструкції / капітального ремонту _____ назва проекту
Здійснена добудова до основного приміщення, 1991 р.
5. Кількість поверхів 2
6. Кількість класних кімнат, їх стан 30, задовільний
7. Кількість будівель на балансі закладу (вказати) 13, гараж-сарай, будівля нової школи, будівля старої школи, сарай на 3 відділи, будівля 2-х класних

кімнат, будівля майстерні, спортзал, прибудова до будівлі старої школи, туалет - 3, підвал, будинок циркулярки.

8. Загальна кількість віконних блоків у закладі 247 , кількість заміненних віконних блоків на енергозберігаючі 118 , у тому числі у 2018 році - .

9. Загальна кількість зовнішніх дверних блоків у закладі 12 , кількість заміненних зовнішніх дверних блоків на енергозберігаючі 2 , у тому числі у 2018 році - .

10. Стан покрівлі:

- покрівля відремонтована (так/ні) ні , у 201 ___ році. Сума коштів і джерело фінансування _____

- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____

- хто виконував ремонтні роботи _____

- вид покрівлі (м'яка, шатрова, інше) спортзал- м'яка, школа - шатрова

- протипожежна обробка даху проводилась у 20___ році, термін дії захисного покриття до 20___ року. - не проводилась

11. Стан фасадів:

- фасад утеплено (так/ні) ні , у 201 ___ році. Сума коштів і джерело фінансування _____

- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____

- хто виконував ремонтні роботи _____

12. Загальний стан будівлі :

- задовільний - задовільний

- потребує поточного ремонту (вказати вид робіт) так, ремонт другого поверху добудови.

- потребує капітального ремонту (чи є відповідний акт) так, заміна вікон і дверей, ремонт покрівлі, утеплення фасадів.
13. Стан підлоги в приміщенні закладу - задовільний
матеріал підлоги - дерев'яна, кераміка, бетон
14. Стан харчоблоку:
- загальна площа харчоблоку (м²) 274,3 м²
 - кількість посадочних місць 200
 - харчоблок відремонтовано у 2018 році.
 - види робіт: поточний ремонт: побілка, фарбування
 - сума коштів і джерело фінансування 1500 грн., бюджетні кошти
 - наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____
-
- хто виконував ремонтні роботи обслуговуючий персонал школи
15. Стан спортзалу: 2 спортзали
- загальна площа спортзалу (м²) 1-й – 272 м² 2-й - 155 м².
 - спортзал відремонтовано у 2018 році.
 - види робіт: поточний ремонт: фарбування стін, підлоги; облаштовано 2 внутрішні туалети у одному із спортзалів
 - сума коштів і джерело фінансування 23500 грн., бюджетні кошти, спонсорські кошти
 - наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____
 - хто виконував ремонтні роботи обслуговуючий персонал, батьки
16. Стан спортивного майданчику задовільний
- загальна площа спортивного майданчику (м²) 300
 - покриття майданчика трав'яне, природне
17. Облаштування території (вказати вид проведених робіт) обрізання дерев, косіння трави

18. Забезпечення доступності закладу для осіб з особливими потребами:

- пандуси (кількість) один
- кнопка виклику (так/ні) ні
- інформаційний вказівник (так/ні) ні
- підйомник (так/ні) ні
- тактильна дошка з шрифтом Брайля (кількість) 0
- інші засоби 0

19. Під'їзд до закладу (вказати вид покриття) покриття із щебню

20. Огорожа навколо закладу

- конструкція з дерева та металу
- стан потребує заміни

21. Стан систем опалення:

- систему опалення відремонтовано у 20 році. не ремонтувалась
- сума коштів і джерело фінансування _____

- хто виконував ремонтні роботи _____

22. Вид опалення:

- централізоване опалення _____
- власна котельня (газ) власна газова модульна котельня
- власна котельня (альтернативні види палива) _____
- пічне опалення _____
- електроопалення _____

23. Наявність котельні є. Кількість котлів 15. Марка котла модуль нагріву МН 120 «Бернард», потужність котла - 40 кВт, 1 модуля – 120 кВт.

24. Засоби дистанційної передачі даних обліку газу:

- кількість встановлених вузлів обліку газу (ВОГ) 1
- кількість встановлених приладів дистанційної передачі даних вузлів обліку газу (I MOD) відсутні

25. Водозабезпечення (дати характеристику) :

- холодна вода міське централізоване водозабезпечення

- гаряча вода 2 водонагрівачі на 100 л та 50 л
26. Стан водопровідно-каналізаційної системи: потребує ремонту (заміна труб)
- тип водопровідно-каналізаційної системи міська централізована каналізаційна система
 - в/к систему відремонтовано у 20__ році.
 - сума коштів і джерело фінансування _____
-
- хто виконував ремонтні роботи _____
27. Допоміжні приміщення і споруди (гараж, майстерня і т.д.), площа займаної території, їх стан:
- 1) Двокласне приміщення – 122 м², - задовільний
 - 2) Майстерня 231,4 м². - задовільний
 - 3) Будівля циркулярки - 30,4 м²– потребує ремонту
 - 4.) Гараж – сарай - 157,8 м²- задовільний
 - 5) Сарай на три відділення 50 м²– задовільний, котельня - 18 м²
- Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан є, задовільний
28. Наявність і стан протипожежного обладнання:
- пожежна сигналізація відсутня
 - протипожежні щити в задовільному стані
 - вогнегасники задовільний, забезпечені не згідно норм.
 - блискавка захист потребує ремонту
 - пожежні водойми (гідранти) не справна, потребує ремонту
 - пожежні рукави не передбачені
 - наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації є в наявності
29. Наявність і стан охоронної сигналізації відсутня
30. Наявність камер відеоспостереження відсутні
31. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі задовільний

32. Наявність підсобного господарства та його стан немає
33. Проблемні питання закладу - заміна вікон та дверей, ремонт покрівлі та огорожі, реконструкція опалювальної системи
34. План території (зробити фото, за допомогою сервісів Google)



Виконавець, телефон

Директор школи Л.О.Надженко, 2-14-93
